


## PROBLEME AVEC NOKIA SOFTWARE UPDATER exemple flashage du N70,

Je propose ce tutoriel illustré sur des défaillances en accrus avec le soft Nokia.

Une fois sur 5 on peut rencontrer le problème que je vais vous détailler.

Un petit rappel sur [Némésis](#) qui sert à changer le product code d'origine sur votre Nokia BB5.




Si dessus

J'ai effectué un « Read » pour contrôler mon product code qui est un code opérateur orange.



Sur cette photo, j'ai changé le product code contre celui d'un menu nu sans couche opérateur.

On peut commencer le flashage de mise à jour avec Nokia Software Updater



Je clique sur "je reconnais et accepte...." et réinstaller (voir mon tutoriel [NSU](#))

La première étape est le téléchargement du Firmware se fait toujours sans problème.


Étape 3 - L'installation de la mise a jour commence



Souvent, le curseur reste a ce stade, se bloque et vous pouvez entendre des « ding dang dang ding » Provoqués par la déconnection de la prise USB, (le pire est sans rien toucher...)

Allez immédiatement dans le gestionnaire de périphérie de windows et vous apercevrez

Cette image



Faire un cliquer droit sur la petite croix rouge et cliquer sur « activer »




Parfois Nokia BB5 ADL Loader USB Generic apparaît ainsi que USB Phone Parent.

Et vous verrez repartir la mise à jour, comme sur cette photo ci-dessous.



Vous pouvez rencontrer carrement une déconnection plus sérieuse comme sur la photo ci-dessous.



Vous pouvez cliquer sur réessayer après avoir réactivé le téléphone dans le gestionnaire de périphérique parfois ça repart mais souvent vous rencontrez cette grave situation.



Certaines personnes ont eu le téléphone « Dead » mais je pense qu'ils n'ont pas effectués les bonnes interventions pour réparer les dégâts pourtant bénins...

Vous devez déconnecter la batterie (normal car vous verrez le téléphone se s'allume plus)  
Contrôler une nouvelle fois dans le gestionnaire de périphérique si votre téléphone est toujours activé ou détecté.


S'il n'est plus détecté, désinstallé ce Nokia par le gestionnaire de périphérique et faite une réparation de PC Suite (USB Téléphone débranché)

Reconnectez votre mobile et lancer Nokia Software Update , il devrait retrouver la connection et la mise à jour doit reprendre.




Et vous apercevrez un petit changement dans la version du micrologiciel

Reste plus qu'à poursuivre et ne vous inquiétez pas vous entendrez sans arrêt des sons de déconnexions et reconnexions de votre mobile jusqu'à la fin du flashage.



Et la mise à jour se termine



Le Nokia se rallume tout seul avec le micrologiciel que vous avez demandé auparavant.

Par sécurité : Je rappelle qu'il faut flasher un téléphone avec seulement sa prise USB connectée sur le PC, débranché tous les périphériques existants (imprimantes, scanner, appareil photo...) pour favoriser au maximum le débit de l'USB.

### Conclusion:

**Installer Nemesis, Nokia Software Updater et PC suite pour avoir un maximum de drivers dans votre PC.**

**Par Hackoss**